

การตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน  
จังหวัดอุบลราชธานี

Testing of Microstructure and Mechanical Property in Cast Iron  
from Industry in Ubon Ratchathani

โดย

เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์

จินตนา เหล่าไพบูลย์

ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานงบประมาณแผ่นดิน

ปีงบประมาณ ๒๕๔๑

## กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานประมาณที่ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย การตรวจสอบจุด โครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ 2541

ขอขอบคุณ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยนี้  
ขอขอบคุณ คุณสมหวัง บรรเทา ที่อำนวยความสะดวกและส่งตัวอย่างในการวิเคราะห์  
หาปริมาณของธาตุที่ผสมอยู่ในเหล็กหล่อ

ขอขอบคุณ คุณสุภาพร บุคคารวม ที่ได้จัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับนี้ และขอขอบคุณ  
โรงหล่อนิรันดร์ ถนนอุบล - ตระการพืชผล ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้กรุณาให้เก็บ  
ตัวอย่างเหล็กหล่อ และให้ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้วิจัยในครั้งนี้ด้วย

คณะผู้วิจัย

28 เมษายน 2542

## สารบัญรูปประกอบ

รูปที่	หน้า
2.1 แผนภูมิการสมดุลระหว่างเหล็กและเหล็กคาร์ไบด์	3
2.3.1 ลักษณะการกระจายตัวของกราไฟต์แบบต่าง ๆ ในเหล็กหล่อสีเทา	7
2.5 รูปร่างของทิวโปลา	8
3.1.1 เครื่องตัดชิ้นตัวอย่าง	12
3.1.2 เครื่องทดสอบแรงดึง	12
3.1.3 เครื่องทดสอบแรงกระแทก	13
3.1.4 เครื่องทดสอบความแข็ง	13
3.1.5 เครื่องขัดผิวชิ้นงาน	14
3.1.6 เครื่องตรวจสอบจุลโครงสร้างของเหล็ก	14
3.2.1 ลักษณะการเทน้ำเหล็ก	15
3.2.2 แบบหล่อทราย	15
3.2.3 ชิ้นตัวอย่างที่ได้เมื่อหล่อเสร็จ	16
3.2.4 เครื่อง Spark Optical Emission Spectrometer	16
3.2.5 ขนาดของชิ้นตัวอย่างเพื่อทดสอบแรงดึง	17
3.2.6 ขนาดของชิ้นตัวอย่างเพื่อทดสอบแรงกระแทก	17
3.2.7 ชิ้นตัวอย่างเพื่อทดสอบความแข็ง	18
3.2.8 ชิ้นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบจุลโครงสร้าง	18
4.7.1 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	27
4.7.2 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	27
4.7.3 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา กัดกรด 3 % Nital กำลังขยาย x 500	28
4.7.4 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	29
4.7.5 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	29
4.7.6 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา กัดกรด 3 % Nital กำลังขยาย x 500	30
4.7.7 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	31
4.7.8 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา กัดกรด 3 % Nital กำลังขยาย x 500	32

รูปที่	หน้า
4.7.9 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	33
4.7.10 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	33
4.7.11 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	34
4.7.12 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	35
4.7.13 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	35
4.7.14 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา กัดกรด 3 % Nital กำลังขยาย x 500	36
4.7.15 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	37
4.7.16 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	37
4.7.17 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา กัดกรด 3 % Nital กำลังขยาย x 500	38
4.7.18 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	39
4.7.19 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ก่อนกัดกรด กำลังขยาย x 100	39
4.7.20 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา กัดกรด 3 % Nital กำลังขยาย x 500	40
ข.1 รูปร่างของชิ้นทดสอบแรงดึง	45
ข. 2.1 รูปร่างของชิ้นทดสอบการกระแทกชาร์ปี รอยบากรูป U	46
ข. 2.2 ลักษณะการทดสอบแรงกระแทก	47
ข. 3 ลักษณะของการทดสอบความแข็งบริเนลล์	47

## สารบัญตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
2.1 ความแข็งแรงของโครงสร้างแบบต่าง ๆ (โดยประมาณ)	5
4.1.1 ข้อมูลในการหล่อเหล็ก	20
4.1.2 ข้อมูลการเทน้ำเหล็กลงในแบบหล่อ	21
4.3.1 ปริมาณของธาตุในเหล็กหล่อ	22
4.4.1 ผลการทดสอบแรงดึง	23
4.5.1 ผลการทดสอบแรงกระแทก	25
4.6.1 ผลการทดสอบความแข็งแรงจากเหล็กหล่อสีเทาชุดที่ 1	26
4.6.2 ผลการทดสอบความแข็งแรงจากเหล็กหล่อสีเทาชุดที่ 2	26
ข. 1 ขนาดของชิ้นทดสอบแรงดึง	46
ข. 3 สัญลักษณ์และข้อกำหนด	48
ค.1.1 เหล็กหล่อสีเทาดตามมาตรฐานต่าง ๆ	50
ค.1.2 แสดงส่วนผสมทางเคมีของเหล็กหล่อสีเทาดตามมาตรฐาน ASTM A 159 - 72	51
ค.1.3 แสดงคุณสมบัติของเหล็กหล่อสีเทา	53
ค.1.4 American Society for Testing and Materials ASTM	54
ค.1.5 Designations , Minimum Mechanical Properties, Approximate Compositions , and Typical Applications for Various Gray , Nodular , and Malleable Cast Irons	55

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	๗
ABSTRACTS	๘
กิตติกรรมประกาศ	๙
สารบัญรูปประกอบ	๑
สารบัญตารางประกอบ	๓
สารบัญ	๗
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย	1
1.3 สถานที่ทำการวิจัย	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.5 วิธีดำเนินการวิจัย	2
บทที่ 2 เหล็กหล่อ	3
2.1 ลำดับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของเหล็กหล่อจากของเหลวจนเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง	3
2.2 ชนิดของเหล็กหล่อ	5
2.3 เหล็กหล่อสีเทา	5
2.4 คุณสมบัติของเหล็กหล่อสีเทา	7
2.5 การหลอมเหล็กหล่อ	8
บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีดำเนินการวิจัย	10
3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	10
3.2 วิธีดำเนินการวิจัย	10
บทที่ 4 ผลการตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อ	19
4.1 ประเภทของเตาที่ใช้หล่อและข้อมูลต่าง ๆ ในการหล่อ	19
4.2 วิเคราะห์ประเภทของเหล็กหล่อ	21

	หน้า
4.3 การหาปริมาณของธาตุในเหล็กหล่อ	21
4.4 การทดสอบแรงดึง	22
4.5 การทดสอบแรงกระแทก	25
4.6 การทดสอบความแข็ง	26
4.7 การตรวจสอบจุลโครงสร้าง	27
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย	41
บรรณานุกรม	42
ภาคผนวก	
ก. อิทธิพลของธาตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมบัติทางกล	43
ข. การทดสอบคุณสมบัติทางกลและการตรวจสอบจุลโครงสร้าง	45
ค. มาตรฐานเหล็กหล่อสีเทา	50
ง. ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม	52

## บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสมบัติทางกลที่ทดสอบได้แก่ การทดสอบแรงดึง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบความแข็ง นอกจากนี้มีการหาปริมาณของธาตุที่สำคัญที่ผสมลงในเหล็กหล่อ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้กำหนดประเภทของเหล็กหล่อที่ผลิตได้จากโรงงาน และนำไปปรับปรุงเหล็กหล่อให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ใช้ในกรรมตลอดจนการนำเหล็กหล่อที่ผลิตได้ไปใช้งานให้เหมาะสม

จากการตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อปรากฏว่าเป็นเหล็กหล่อสีเทา มีเนื้อผิวราไฟต์ 5 ประเภท คือ A, B, C, D, และ E ปั่นกันอยู่ และมีโครงสร้างประกอบด้วย เกร็ดกราไฟต์ มีโครงสร้างพื้นเป็นเฟรตไลต์, เฟอร์ไรต์อิสระและเหล็กฟอสไฟด์ มีธาตุที่ผสมอยู่ดังนี้ 4.20 % C , 3.3. % Si , 0.305 % Mn , 0.155 % P , และ 0.70 % S มีแรงดึงสูงสุด 73850 N , ความต้านทานแรงดึงสูงสุด 237 N/mm<sup>2</sup> การบิดตัว 0.40 - 1.20 % ค่าพลังงานในการรับแรงกระแทกเป็น 2 จูลความแข็งบริเนลล์อยู่ในช่วง 212 HB - 276 HB

## ABSTRACT

The aim of this project is to testing of microstructure and mechanical property in cast iron from industry in Ubon Ratchathani province. The mechaical properties are tensile test , impact test , hardness test and element composition in cast iron. This data use for improve the properties of cast iron and apply this materials.

It could be concluded from this experiment that the cast iron had the standard of gray cast iron. It had graphite flank type A, B, C, D and E, lamellar pearlite, free ferrite and steadite. The tensile strength was given by  $237 \text{ N/mm}^2$  , maximum tensile was 73850 N, elongation was 0.40 - 1.20 % . The energy for impact was given by 2 Joules and the hardness was given by 212 HB - 276 HB.

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

เหล็กหล่อเป็นโลหะผสมมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ คือ เหล็ก คาร์บอน ซิลิกอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ ซึ่งธาตุเหล่านี้มีผลต่อสมบัติทางกลและจุลโครงสร้างของเหล็กหล่อ เหล็กหล่อที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีหลายชนิดแต่ละชนิดเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานแตกต่างกันไป ถ้ามีการนำเหล็กหล่อไปใช้งานไม่เหมาะสมกับชนิดของเนื้อเหล็กที่ผลิตขึ้นแล้ว คุณภาพของชิ้นงานก็จะไม่ได้มาตรฐาน และอาจเกิดความเสียหายต่อชิ้นงานนั้นได้ ดังนั้นการวิจัยนี้ เพื่อการตรวจสอบและเป็นข้อมูลพื้นฐานของเหล็กหล่อที่ผลิตได้ในจังหวัดอุบลราชธานี และนำเหล็กหล่อที่ผลิตได้ไปใช้งานให้เหมาะสมต่อไป

#### 1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

- 1.2.1 การตรวจสอบจุลโครงสร้างของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี
- 1.2.2 หาปริมาณของธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในเหล็กหล่อ
- 1.2.3 ทดสอบสมบัติทางกล เช่น ความต้านทานแรงดึง ความต้านทานต่อแรงกระแทก และความแข็งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

#### 1.3 สถานที่ทำการวิจัย

- 1.3.1 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 1.3.2 โรงหล่อนิรันดร์ 128 ถนนอุบล - ตระการพิชญ์ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- 1.3.3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 196 พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
- 1.3.4 ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงเหล็กหล่อให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 1.4.2 การนำเหล็กหล่อไปใช้งานให้เหมาะสมกับชนิดของเหล็กที่ผลิตขึ้น

1.4.3 นำข้อมูลที่ได้มาเสริมแนวทางในการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของภาควิชา  
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

#### 1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

- 1.5.1 ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
- 1.5.2 ศึกษากรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อของโรงงาน วัตถุดิบที่ใช้ ประเภทของเตาหลอม  
และการเติมสารต่าง ๆ ลงในเตาหลอม
- 1.5.3 เก็บตัวอย่างเหล็กหล่อจากโรงงาน
- 1.5.4 เตรียมชิ้นตัวอย่างที่จะทดสอบด้านต่าง ๆ ให้ได้ขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 1.5.5 ตรวจสอบจุลโครงสร้างของเหล็กหล่อและจำแนกประเภทของเหล็กหล่อ
- 1.5.6 หาปริมาณธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในเหล็กหล่อ
- 1.5.7 ทดสอบสมบัติทางกล เช่น ความต้านทานแรงดึง ความต้านทานต่อแรงกระแทก  
และความแข็งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 1.5.8 วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และรายงานผลการวิจัย


## บทที่ 2

### เหล็กหล่อ (Cast Iron)

เหล็กหล่อ หมายถึง เหล็กที่มีคาร์บอนเป็นส่วนผสมมากกว่า 2.06 % และเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่ใช้กันกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเนื่องจากราคาไม่แพง เหล็กหล่อส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติความต้านทานแรงดึงต่ำ และขาดคุณสมบัติด้านความเหนียว นอกจากนั้นยังมีจุดหลอมเหลวต่ำ ไม่สามารถขึ้นรูปร้อนหรือเย็นได้ การขึ้นรูปสามารถทำได้โดยการหล่อรูปทรงเบื้องต้นและใช้กรรมวิธีทางกลมาทำต่อจนสำเร็จ และสามารถเติมธาตุบางอย่างผสมลงไปในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กหล่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

#### 2.1 ลำดับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของเหล็กหล่อจากของเหลวจนเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง

โครงสร้างของเหล็กหล่อที่เกิดขึ้นมีผลมาจากอัตราส่วนผสมระหว่างเหล็กและคาร์บอน โดยพิจารณารูปที่ 2.1 ที่มีคาร์บอน 3 %



รูปที่ 2.1 แผนภูมิการสมดุลระหว่างเหล็กและเหล็กคาร์ไบค์ (จาก เหล็กหล่อ , หริส สุตะบุตรและ เคนยิ จิยธิวา ,KINMEI PRINTING CO.,LTD., 2517 )

พิจารณาเหล็กหล่อที่มีคาร์บอน 3% การแข็งตัวเริ่มจากจุด a และสิ้นสุดที่จุด b ในช่วงนี้อุณหภูมิจะไม่คงที่ในขณะที่เกิดการแข็งตัว การแข็งตัวของเหล็กเมื่อถึงจุด m จะมีโครงสร้างดังรูป (a) ซึ่งมีผลึกรูปกิ่งไม้ (Dendritic Crystals) รวมอยู่กับของเหลวเป็นสารละลายของแข็ง  $\gamma$  (แกมมา) ซึ่งมีสถานะแทนได้ด้วยจุด c สารละลายของแข็งนี้เรียกว่า ออสเตไนต์ (Austenite) เนื่องจากลักษณะรูปกิ่งไม้เกิดขึ้นก่อนผลึกชนิดอื่น จึงเรียกว่าผลึกไพรมารี (Primary Crystals)

ที่จุด c แสดงเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนของออสเตไนต์ และจุด f แสดงเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนของเหลว เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงจุด b จุด c จะแสดงเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนของออสเตไนต์ และจุด c แสดงเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนของเหลว เมื่ออุณหภูมิลงต่ำกว่าจุด b ของที่เหลือนอยู่จะเริ่มแข็งตัว เม็ดผลึกที่เกิดจากการแข็งตัวของของเหลวที่เหลือจะเป็นกราไฟต์ ชิ้นเล็ก ๆ ปนกับออสเตไนต์ ดังรูป (b) ซึ่งเรียกว่าผลึกยูเทคติก และจะขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่งสัมผัสกับเม็ดยูเทคติกที่อยู่ข้าง ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการแข็งตัวในระหว่างการแข็งตัวอุณหภูมิจะคงที่ ประมาณ  $1145^{\circ}\text{C}$  รูป (c) เป็นโครงสร้างออสเตไนต์ที่มีกราไฟต์กระจายอยู่ทั่วไป

ที่อุณหภูมิต่ำกว่า  $720^{\circ}\text{C}$  หลังจากที่โลหะได้กลายเป็นของแข็งทั้งหมดสารละลายของแข็ง  $\gamma$  จะแตกออกเป็นสองสภาพคือ สารละลายของแข็ง  $\alpha$  และ  $\text{Fe}_3\text{C}$  (Iron Carbide) สารละลายของแข็ง  $\alpha$  ที่เกิดจากการแปรสภาพนี้เรียกว่า เฟอร์ไรต์ (Ferrite) และ  $\text{Fe}_3\text{C}$  เรียกว่า ซีเมนไทต์ (Cementite) ทั้งสองอย่างนี้เกิดเป็นชั้นสลับกันทำให้มีลักษณะเป็นลาย โครงสร้างที่เป็นลายนี้เรียกว่าเพอไลต์ (Pearlite) ถ้าอัตราการเย็นตัวต่ำมาก ๆ สารละลายของแข็งจะแปรสภาพเป็นสารละลายของแข็ง  $\alpha$  และกราไฟต์

ดังนั้นที่อุณหภูมิห้องเหล็กหล่อสีเทาจะมีโครงสร้างเป็นเพอไลต์และมีกราไฟต์กระจายอยู่ทั่วไป หรืออาจจะเป็นเฟอร์ไรต์กับกราไฟต์ หรืออาจเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะกลาง ๆ ระหว่างทั้งสองอย่าง ค่าความแข็งของโครงสร้างแบบต่าง ๆ (โดยประมาณ) ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ความแข็งของโครงสร้างแบบต่าง ๆ (โดยประมาณ)

ประเภทของโครงสร้าง	ความแข็งบริเนลล์(HB)
Ferrite & Pearlite	165
Pearlite & Ferrite	200
Pearlite	215
Fine pearlite	240

( จาก Materials Science and Metallurgy , Herman W. Pollack , Prentice - Hall Internation Editions, P 165)

## 2.2 ชนิดของเหล็กหล่อ

เหล็กหล่อสามารถจำแนกโดยพิจารณาตามลักษณะการรวมตัวของคาร์บอนได้เป็น 4 กลุ่ม คือ

2.2.1 เหล็กหล่อสีขาว ( White Cast Iron)

2.2.2 เหล็กหล่อสีเทา (Gray Cast Iron)

2.2.3 เหล็กหล่อเหนียว (Ductile and Malleable Cast Iron)

2.2.4 เหล็กหล่อผสม หรือ เหล็กหล่อพิเศษ (Alloys or Special Cast Iron)

## 2.3 เหล็กหล่อสีเทา

งานวิจัยนี้จะกล่าวถึงเฉพาะเหล็กหล่อสีเทา เหล็กหล่อชนิดนี้มีส่วนผสมของคาร์บอนระหว่าง 2.5 ถึง 4 % ซึ่งคาร์บอนแยกตัวออกเป็นกราไฟต์แทรกอยู่ในเนื้อเหล็กขณะที่เย็นตัวลงจากสภาพหลอมเหลวจนกระทั่งแข็งตัว ในเหล็กหล่อสีเทานี้มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ คือ คาร์บอน ซิลิกอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ ซึ่งธาตุเหล่านี้จะมีผลต่อคุณสมบัติของเหล็กหล่อ ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของเหล็กหล่อชนิดนี้ประกอบด้วย กราไฟต์ ซีเมนไต์ และเฟอร์ไรท์ โดยกราไฟต์จะอยู่ในรูปคาร์บอนอิสระกระจายอยู่ เรียกว่า เกร็ดกราไฟต์ (Graphite Flank) เนื่องจากมีโครงสร้างที่ล้อมรอบผลึกของกราไฟต์ที่แตกต่างกัน จึงทำให้คุณสมบัติความต้านทานแรงดึงแตกต่างกันออกไป ซึ่งใช้พิจารณากำหนดเกรดต่าง ๆ ของเหล็กหล่อ รูปร่างของกราไฟต์ที่ปรากฏในเหล็กหล่อสีเทาสามารถจำแนกออกได้ 5 ประเภท ดังรูปที่ 2.3.1 คือ


**2.3.1 ประเภท A** จะกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอ และเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ (Random Orientation) โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นเฟรลโลท์และกราไฟต์มีขนาดเล็ก ลักษณะของกราไฟต์ที่ได้จะเป็นเส้น แต่ความจริงแล้วจะเป็นแผ่นมีลักษณะโค้งไปมาทำให้มีความแข็งแรงสูง ลักษณะโค้งของกราไฟต์เนื่องจากออกสเตไนท์ที่มีรูปร่างเป็นกิ่งไม้ (Dendritic) ตกหนักก่อนอุณหภูมิยูเทคติก หรือเรียกว่าผลึกไพรมารี

**2.3.2 ประเภท B** ลักษณะของกราไฟต์มีขนาดเล็กเช่นเดียวกับประเภท A แต่จะอยู่เป็นกลุ่มมีกราไฟต์เรียงกระจายออกตามแนวรัศมีคล้ายดอกกุหลาบ (Rosette Grouping) และเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ กราไฟต์ประเภทนี้ประกอบด้วยก้อนยูเทคติก (Eutectic Cells) โดยกราไฟต์ขนาดเล็กจะอยู่ตรงกลางขณะเกิดการแปรสภาพแบบยูเทคติก และกราไฟต์ขนาดใหญ่จะอยู่รอบตามแนวรัศมี กราไฟต์ประเภทนี้จะเกิดตรงบริเวณใจกลางของชิ้นงานหล่อที่บางหรือเหล็กหล่อที่ทำให้ผิวเย็นเร็ว (Chilled Cast Iron) ขนาดของกราไฟต์ยูเทคติกนั้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนผสมและอัตราการเย็นในบางกรณีจะไม่พบกราไฟต์ยูเทคติก จะมีแต่เฉพาะกราไฟต์ที่เกิดตามแนวรัศมี

**2.3.3 ประเภท C** ลักษณะของกราไฟต์มีทั้งขนาดใหญ่ (Primary or Kish Graphite) และขนาดเล็ก (Eutectic) เกิดสลับกัน การเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ โครงสร้างประเภทนี้เกิดในเหล็กหล่อที่มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนและซิลิกอนสูง คือค่า Carbon Equivalent มากกว่า 4.3 % เป็นเหล็กหล่อที่มีส่วนผสมไฮเปอร์ยูเทคติก อัตราการเย็นตัวอยู่ในเกณฑ์ช้าทำให้มีความต้านทานแรงดึงต่ำ

**2.3.4 ประเภท D** ลักษณะของกราไฟต์จะเป็นเกร็ดเล็ก ๆ เช่นเดียวกับกราไฟต์ยูเทคติก แต่จะเกิดอยู่ตามขอบเกรน การเรียงตัวจะไม่เป็นระเบียบ โครงสร้างประเภทนี้จะพบในเหล็กที่มีอัตราการเย็นตัวสูงและเกิดกับเหล็กหล่อที่มีส่วนผสมเป็นไฮเปอร์ยูเทคติก คือมีค่า Carbon Equivalent ต่ำ ถ้าปล่อยให้เหล็กเย็นช้าจะไม่เกิดกราไฟต์ประเภทนี้

**2.3.5 ประเภท E** จะมีลักษณะเช่นเดียวกับประเภท D แต่จะแตกต่างกันที่ประเภท E การเรียงตัวของกราไฟต์มีระบบอยู่บ้าง (Preferred Orientation) ทั้งประเภท D และ E ถ้าเกิดขึ้นในเหล็กหล่อจะทำให้เหล็กเปราะและแตกหักได้ง่าย



รูปที่ 2.3.1 ลักษณะการกระจายตัวของกราไฟต์แบบต่าง ๆ ในเหล็กหล่อสีเทา (จาก หล่อโลหะ , หริศ ชูตะบุตร และเคนยิ จิยิอิวา , KINMEI PRINTING CO.,LTD.,2517)

#### 2.4 คุณสมบัติของเหล็กหล่อสีเทา

##### 2.4.1 คุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อสีเทา

1. ความต้านทานแรงดึงของเหล็กหล่อสีเทารวมขึ้นอยู่กับโครงสร้างหลักและรูปร่างของกราไฟต์ รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ก.
2. การยืดตัวก่อนขาดของเหล็กหล่อสีเทาประมาณ 0.3 - 1.2 %
3. ความแข็งตัวของเหล็กหล่อสีเทามีค่า 130 - 270 HB
4. ความต้านทานแรงอัด จะมีค่าเท่ากับ 3-5 เท่าของความต้านทานแรงดึง
5. ความต้านทานต่อแรงกระแทกของเหล็กหล่อสีเทาก่อนข้างต่ำ ถ้ามีปริมาณคาร์บอน ซิลิกอน และฟอสฟอรัสสูง ก็จะทำให้ความต้านทานต่อแรงกระแทกต่ำ

##### 2.4.2 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเหล็กหล่อสีเทา

1. ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิห้องประมาณ 7.1 - 7.3 ในสภาพน้ำเหล็กประมาณ 6.75 - 6.95
2. สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน อยู่ระหว่าง  $11 \times 10^{-6}$  ถึง  $14 \times 10^{-6} / ^\circ C$
3. ในปริมาณกราไฟต์ที่เท่ากันกราไฟต์หยาบจะนำไฟฟ้าได้ดีกว่ากราไฟต์ละเอียด
4. ความสามารถต้านทานการกัดกร่อนจากมากไปน้อย คือ ซีเมนไคต์ เพอไลต์ และเฟอร์ไรต์ ตามลำดับ

5. ส่วนผสมต่าง ๆ ในเหล็กหล่อสีเทา มีดังนี้
- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| คาร์บอน ในรูปของกราไฟต์ | 3 - 3.5 %     |
| ซิลิกอน มีอยู่ประมาณ    | 1 - 2.75 %    |
| แมงกานีส มีอยู่ประมาณ   | 0.4 - 1 %     |
| ฟอสฟอรัส มีประมาณ       | 0.15 - 1 %    |
| ซัลเฟอร์ มีประมาณ       | 0.02 - 0.15 % |

หมายเหตุ : คุณสมบัติของเหล็กหล่อสีเทา ตามมาตรฐานต่าง ๆ มีรายละเอียดอยู่ใน  
ภาคผนวก ก.


## 2.5 การหลอมเหล็กหล่อ

### 2.5.1 เคาคิวโปลา (Cupola)

คิวโปลาเป็นเตาที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรมการหล่อ ลักษณะของเตาประกอบด้วยปลอกเหล็ก เหนียวรูปทรงกระบอกวางในแนวตั้ง ภายในกรุด้วยอิฐทนไฟโดยรอบ เมื่อใส่วัตถุดิบลงไปทางช่องบรรจุ (Charging Door) แล้วเป่าลมเข้าไปเพื่อช่วยในการถูกไหม้ทางรูลม (Tuyeres) ทำให้โลหะหลอมละลาย น้ำเหล็กและขี้ตะกรัน (Slag) จะไหลออกจากเตาทางรูเจาะ (Tap Hole) ดังแสดงในรูปที่ 2.5 ขนาดของเตาโดยทั่วไปมีความสูงตั้งแต่ 12 - 24 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.6 - 3.0 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 0.4 - 2.5 เมตร ปริมาณของเหล็กหล่อที่หลอมได้ประมาณ 1 - 35 ตัน/ชั่วโมง

### 2.5.2 วัตถุดิบที่ใช้ในการหล่อโดยคิวโปลา

1. เหล็กพิก (Pig Iron)
2. เศษเหล็กเหนียว (Steel Scrap)
3. เศษเหล็กหล่อที่ใช้แล้ว (Return Scrap)
4. หินปูน (Limestone) ซึ่งทำหน้าที่เป็นฟลักซ์ (Flux)
5. ถ่านโค้ก



รูปที่ 2.5 รูปร่างของคิวโปลา

(จาก , วัสดุช่าง , ดอกรูป พุทชมงคล และคณะ , พิทักษ์อักษร , กรุงเทพฯ ฯ 2534)

### 2.5.3 การทำงานของคิวโปลา

เมื่อเริ่มติดเตาครั้งแรกจะใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงก่อไว้ที่ก้นเตาแล้วจึงเติมถ่านโค้กลงไป ในขั้นตอนนี้ รูเจาน้ำเหล็ก รูเจาชีตะกรัน จะเปิดอยู่ ถ้าม่านโค้กอยู่สูงเกินไปจะทำให้ น้ำเหล็กไหลออกช้าและน้ำเหล็กจะมีซิลเฟอร์มาก ถ้าม่านโค้กอยู่ต่ำเกินไปจะทำให้สูญเสียซิลิกอนและแมงกานีส จากน้ำเหล็กมากเกินไป เมื่อเติมถ่านโค้กจนได้ปริมาณพอเหมาะแล้วจึงเป่าลมเข้าเตา จากนั้นจึงเติมวัตถุดิบต่าง ๆ ลงไปจนเต็มถึงระดับช่องเติมวัตถุดิบแล้วจึงปิดรูเจาน้ำเหล็ก รูเจาชีตะกรัน แล้วเพิ่มลมเป่าเข้าเตาจนเหล็กหลอมละลาย หลังจากนั้นน้ำเหล็กก็ไหลลงสู่ส่วนล่างของเตา จำนวนวัตถุดิบในเตาลดลงจึงต้องมีการเติมวัตถุดิบลงไปยังต่อเนื่องในเตาให้ถึงระดับช่องเติมวัตถุดิบ ตรวจสอบปริมาณน้ำเหล็กจากช่องมองข้างเตา เมื่อได้น้ำเหล็กพอประมาณ ให้เจาะเอาชีตะกรันออกก่อน จึงเจาะเอาน้ำเหล็กออกโดยนำเบ้ามารองเพื่อนำน้ำเหล็กที่ได้ไปเทลงในแบบต่อไป

### บทที่ 3

## วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีดำเนินการวิจัย

### 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

- 3.1.1 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ใช้สำหรับวัดขนาดของชิ้นตัวอย่างที่หล่อจากแบบทราย ตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนนำไปตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลต่อไป
- 3.1.2 เครื่องตัดชิ้นตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 3.1.1
- 3.1.3 เครื่องทดสอบแรงดึง ดังแสดงในรูปที่ 3.1.2
- 3.1.4 เครื่องทดสอบแรงกระแทก ดังแสดงในรูปที่ 3.1.3
- 3.1.5 เครื่องทดสอบความแข็ง ดังแสดงในรูปที่ 3.1.4
- 3.1.6 เครื่องเตรียมและตรวจสอบจุลโครงสร้างของเหล็กหล่อ ดังแสดงในรูปที่ 3.1.5 และ 3.1.6

### 3.2 วิธีดำเนินการวิจัย

- 3.2.1 รวบรวมข้อมูลและศึกษาประเภทของเตาที่ใช้หล่อ ตลอดจนวัตถุดิบที่ใช้สำหรับโรงหล่อในจังหวัดอุบลราชธานี
- 3.2.2 เก็บตัวอย่างเหล็กหล่อโดยนำน้ำเหล็กเทลงในแบบหล่อทรายที่สร้างขึ้นตามมาตรฐาน มอก. 536 - 2527 เหล็กหล่อสีเทา เป็นชิ้นทดสอบรูปทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $30 \pm 1.5$  มิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร ลักษณะการเทน้ำเหล็กและแบบหล่อทราย ดังแสดงในรูปที่ 3.2.1 และ 3.2.2 เมื่อปล่อยให้เย็นตัวลงและนำชิ้นตัวอย่างออกจากแบบ จะได้ชิ้นตัวอย่างที่มีลักษณะดังรูปที่ 3.2.3
- 3.2.3 วัดขนาดของชิ้นตัวอย่าง เพื่อให้ได้ขนาดตามมาตรฐานที่กำหนดในข้อ 3.2.2
- 3.2.4 วิเคราะห์ชนิดของเหล็กหล่อตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- 3.2.5 หาปริมาณของธาตุในเหล็กหล่อด้วย Spark Optical Emission Spectrometer ดังแสดงในรูปที่ 3.2.4
- 3.2.6 เตรียมชิ้นตัวอย่างด้วยเครื่องกลึง เพื่อทดสอบแรงดึง ตามมาตรฐาน มอก. 244 เล่ม ที่ 4 ถึง 7 - 2525 ดังแสดงในรูปที่ 3.2.5 แล้วนำชิ้นตัวอย่างที่ได้ไปทดสอบความต้านทานแรงดึงโดยเครื่องทดสอบแรงดึง
- 3.2.7 เตรียมชิ้นตัวอย่างเพื่อทดสอบแรงกระแทก ตามมาตรฐาน มอก. 244 เล่ม 8 - 2522 ดังแสดงในรูปที่ 3.2.6 แล้วนำชิ้นตัวอย่างไปทดสอบ

3.2.8 เตรียมชิ้นตัวอย่างเพื่อทดสอบความแข็ง ตามมาตรฐาน มอก. 244 เล่ม 1 ถึง 3-2520 ดังแสดงในรูปที่ 3.2.7 แล้วนำชิ้นตัวอย่างที่ได้ไปทดสอบ


3.2.9 เตรียมชิ้นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบจุลโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์ กลัดกรดด้วย 3% Nital ดังแสดงในรูปที่ 3.2.8

3.2.10 รวบรวมข้อมูลที่ได้ สรุปผลและเขียนรายงาน


**หมายเหตุ :** จากการตรวจสอบและข้อมูลที่ได้จาก ทำเนียบโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปรากฏว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการหล่อผ่านไดนาผลิตเครื่องสีข้าว คันไถเหล็กเพียง 1 โรงงานเท่านั้น รายละเอียดของโรงงานอยู่ในภาคผนวก ง.




รูปที่ 3.1.1 เครื่องัดชิ้นตัวอย่าง




รูปที่ 3.1.2 เครื่องทดสอบแรงดึง



รูปที่ 3.1.3 เครื่องทดสอบแรงกระแทก



รูปที่ 3.1.4 เครื่องทดสอบความแข็ง




รูปที่ 3.1.5 เครื่องขัดผิวชิ้นงาน



รูปที่ 3.1.6 เครื่องตรวจสอบจุลโครงสร้างเหล็ก




รูปที่ 3.2.1 ลักษณะการเทน้ำเหล็ก




รูปที่ 3.2.2 แบบหล่อทราย




รูปที่ 3.2.3 ชิ้นตัวอย่างที่ได้เมื่อหล่อเสร็จ




รูปที่ 3.2.4 เครื่อง Spark Optical Emission Spectrometer




รูปที่ 3.2.5 ขนาดของชิ้นตัวอย่างเพื่อทดสอบแรงดึง



รูปที่ 3.2.6 ขนาดของชิ้นตัวอย่างเพื่อทดสอบแรงกระแทก



รูปที่ 3.2.7 ชิ้นตัวอย่างเพื่อทดสอบความแข็ง



รูปที่ 3.2.8 ชิ้นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบจุดโครงสร้าง

## บทที่ 4

### ผลการตรวจสอบจุลโครงสร้างและสมบัติทางกลของเหล็กหล่อ

#### 4.1 ประเภทของเตาที่ใช้หล่อและข้อมูลต่างๆในการหล่อ

การหลอมเหล็กหล่อโดยใช้คิวโปลา (Cupola) ที่หล่อขึ้นด้วยข้อมูลการหล่อเหล็ก มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละครั้งที่เทลงในเตา

เศษเหล็กหล่อ	ประมาณ	115	กิโลกรัม
เหล็กพิก	ประมาณ	130	กิโลกรัม
ถ่านโค้ก	ประมาณ	38	กิโลกรัม
หิน	ประมาณ	1	กิโลกรัม

ดังนั้น อัตราส่วนของวัตถุดิบที่ใช้คือ

เหล็ก : ถ่านโค้ก : หิน = 6 : 1 : 1

ข้อมูลเวลาในการหล่อเหล็ก ดังแสดงในตารางที่ 4.1.1 และ 4.1.2

ตารางที่ 4.1.1 ข้อมูลในการหล่อเหล็ก

เวลา	ปริมาณวัสดุที่ใช้ (กิโลกรัม)			
	เศษเหล็กหล่อ	เหล็กพิก	ถ่านโค้ก	หิน
9.00 น.	115	130	38	1
9.20 น.	115	130	38	1
9.30 น.	115	130	38	1
9.40 น.	115	130	38	1
9.50 น.	115	130	38	1
10.00 น.	115	130	38	1
10.10 น.	115	130	38	1
10.20 น.	115	130	38	1
10.30 น.	115	130	38	1
10.40 น.	115	130	38	1
10.50 น.	115	430	38	1
11.00 น.	115	130	38	1
11.20 น.	115	130	38	1

ตารางที่ 4.1.2 ข้อมูลการเทน้ำเหล็กลงในแบบหล่อ

ครั้งที่	เวลาในการเทน้ำเหล็ก
1	9.35 น.
2	9.45 น.
3	10.05 น.
4	10.15 น.
5	10.35 น.
6	10.45 น.
7	11.05 น.
8	11.25 น.
9	11.40 น.
10	11.55 น.
11	12.10 น.
12	12.25 น.
13	12.40 น.

#### 4.2 วิเคราะห์ประเภทของเหล็กหล่อ

นำเหล็กหล่อที่ได้มาวิเคราะห์ชนิด ปรากฏว่าเหล็กหล่อที่ได้จากโรงเป็นเหล็กหล่อสีเทา โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 536 - 2537 ดังแสดงในรูปที่ 2.3.1 , 4.7.1 , 4.7.2 , 4.7.4 , 4.7.5 , 4.7.7 , 4.7.9 , 4.7.10 , 4.7.12 , 4.7.13 , 4.7.13 , 4.7.15 , 4.7.16 , 4.7.18 , 4.7.19

#### 4.3 หาปริมาณของธาตุในเหล็กหล่อ

เนื่องจากเหล็กหล่อเป็นโลหะผสมมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งมีผลต่อสมบัติทางกล การหาปริมาณของธาตุในเหล็กหล่อด้วย Spark Optical Emission Spectrometer ดังแสดงในตารางที่ 4.3.1

ตารางที่ 4.3.1 ปริมาณของธาตุในเหล็กหล่อ

ชิ้นตัวอย่างที่	ปริมาณธาตุ (%)				
	C	Si	Mn	P	S
1	3.25	3.24	0.306	0.164	0.073
2	3.30	3.29	0.307	0.141	0.065
3	3.29	3.29	0.284	0.194	0.067
4	3.23	3.33	0.307	0.165	0.070
5	3.28	3.35	0.306	0.160	0.073
6	3.08	3.14	0.261	0.165	0.086
7	3.15	3.47	0.288	0.120	0.076
8	3.15	3.33	0.347	0.132	0.059
9	3.10	3.25	0.338	0.156	0.065
ค่าเฉลี่ย	3.20	3.30	0.305	0.155	0.070

#### 4.4 การทดสอบแรงดึง

ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึงของเหล็กหล่อสีเทาตามมาตรฐาน มอก. 244 เล่มที่ 4 ถึง 7 - 2525 ดังแสดงในตารางที่ 4.4.1

ตารางที่ 4.4.1 ผลการทดสอบแรงดึง

ตัวอย่าง ที่	เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)	พื้นที่ภาคตัดขวาง (mm <sup>2</sup> )	แรงดึงที่ความเค้น คราก 0.2% (N)	แรงดึงสูงสุด (N)	ความเค้นครากที่ 0.2 % (N/mm <sup>2</sup> )	ความต้านแรงดึง สูงสุด (N/mm <sup>2</sup> )	การยืดตัว (%)
1	19.80	307.91	-	50,220	-	163	0.40
2	19.80	307.91	-	58,300	-	189	0.60
3	20.60	333.29	52,980	63,850	159	192	0.60
4	20.00	314.16	-	45,700	-	145	0.50
5	19.80	307.91	-	50,460	-	164	0.70
6	20.00	314.16	-	50,620	-	161	0.80
7	19.90	311.03	-	55,040	-	177	0.60
8	20.00	314.16	-	56,760	-	181	0.70
9	19.90	311.03	-	54,620	-	176	0.60
10	20.65	334.91	63,475	67,550	190	202	0.50
11	19.80	307.91	58,777	62,420	191	203	0.70
12	19.90	311.03	42,543	50,080	137	161	0.80
13	19.90	311.03	-	48,320	-	155	0.80
14	19.90	311.03	46,328	46,380	149	149	0.80
15	20.00	314.16	45,167	46,100	144	147	0.80
16	19.90	311.03	34,546	40,880	111	131	0.60
17	19.90	311.03	36,073	43,980	116	141	0.70
18	19.90	311.03	-	34,660	-	111	0.50
19	19.80	307.91	46,753	46,780	152	152	0.60
20	19.80	307.91	44,678	46,360	145	151	0.60
21	19.90	311.03	47,485	48,180	153	155	0.80
22	19.80	307.91	47,224	51,320	153	167	0.60
23	19.80	307.91	49,438	50,100	161	163	0.60
24	20.00	314.16	43,703	48,140	139	153	0.80
25	20.00	314.16	18,067	38,720	58	123	0.60
26	19.80	307.91	44,250	48,580	144	158	0.50
27	19.90	311.03	44,067	47,320	142	152	0.80

ตารางที่ 4.4.1 ( ต่อ )

ตัวอย่าง ที่	เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)	พื้นที่ภาคตัดขวาง (mm <sup>2</sup> )	แรงดึงที่ความเค้น คราก 0.2% (N)	แรงดึงสูงสุด (N)	ความเค้นครากที่ 0.2 % (N/mm <sup>2</sup> )	ความต้านแรงดึง สูงสุด (N/mm <sup>2</sup> )	การยืดตัว (%)
28	19.90	311.03	48,462	54,040	156	174	0.90
29	19.80	307.91	48,585	53,280	158	173	0.70
30	19.80	307.91	48,034	54,020	156	175	0.80
31	19.80	307.91	20,140	32,940	65	107	0.80
32	20.00	314.16	45,104	47,300	144	151	0.60
33	19.80	307.91	44,555	47,040	145	153	0.60
34	19.80	307.91	45,592	49,780	148	162	0.90
35	19.80	307.91	45,959	50,620	149	164	0.80
36	19.80	307.91	45,349	49,320	147	160	0.90
37	20.00	314.16	53,649	59,940	171	191	0.70
38	19.90	311.03	51,696	51,920	166	167	1.20
39	19.90	311.03	52,673	53,740	169	173	0.90
40	19.90	311.03	68,454	68,550	220	220	0.60
41	19.90	311.03	57,068	60,520	183	195	0.60
42	20.00	314.16	53,712	58,580	171	186	0.60
43	20.00	314.16	60,912	68,850	194	219	0.70
44	19.90	311.03	55,360	60,220	178	194	0.60
45	19.90	311.03	55,665	61,340	179	197	0.60
46	19.90	311.03	65,857	73,850	212	237	0.80
47	19.90	311.03	57,618	64,300	185	207	0.80
48	20.00	314.16	56,945	61,820	181	197	0.70
49	19.90	311.03	50,356	55,140	162	177	0.60
50	19.90	311.03	55,360	63,750	178	205	0.60
51	19.90	311.03	41,992	44,380	135	143	0.60
52	19.90	311.03	49,205	49,220	144	158	0.60
53	20.10	317.31	43,395	43,340	137	137	0.50

#### 4.5 การทดสอบแรงกระแทก

ผลการทดสอบความต้านทานแรงกระแทกของเหล็กหล่อสีเทา ตามมาตรฐาน มอก. 244 เล่ม 8 - 2522 ดังแสดงในตารางที่ 4.5.1

ตารางที่ 4.5.1 ผลการทดสอบแรงกระแทก

ชิ้นตัวอย่าง	ความลึก D (มม.)	ความลึกของรอย บาก N (มม.)	ความกว้าง W (มม.)	ค่าพลังงาน (จูล)
1	10.00	5.00	10.00	2
2	10.00	5.00	10.00	2
3	10.00	5.00	10.00	2
4	10.00	5.00	10.00	2
5	10.00	4.98	10.00	2
6	10.00	4.98	10.00	2
7	10.00	5.00	10.00	2
8	10.00	5.00	10.00	2
9	10.00	5.00	10.00	2
10	10.00	5.00	10.00	2
11	10.00	5.00	10.00	2
12	10.00	5.00	10.00	2
13	10.00	5.00	10.00	2
14	10.00	5.00	10.00	2

ค่าพลังงานเฉลี่ย = 2 จูล

หมายเหตุ : ชีตจำกัดของเครื่องมือ : 300 จูล

รูปแบบของชิ้นงาน : รอยบากยู (U)

อุณหภูมิที่ทดสอบ : ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง ( $25^{\circ}\text{C}$ )

#### 4.6 การทดสอบความแข็ง

ผลการทดสอบความแข็งของเหล็กหล่อสีเทา ตามมาตรฐาน มอก.244 เล่ม 1 ถึง 3 - 2522 โดยการทดสอบในหน่วยค่าความแข็งบริเนลล์จากเหล็กหล่อสีเทา 2 ชุด ดังแสดงในตารางที่ 4.6.1 และ 4.6.2

ตารางที่ 4.6.1 ผลการทดสอบความแข็งจากเหล็กหล่อสีเทา ชุดที่ 1


ชิ้นตัวอย่าง	ค่าความแข็ง (HB 2.5/187.5)			ค่าเฉลี่ย
	1	2	3	
1	248	252	251	250.33
2	211	212	213	212
3	222	221	223	222
4	216	220	220	218.67
5	276	274	278	276
6	224	222	220	222
7	236	236	233	235
8	234	240	237	237

ตารางที่ 4.6.2 ผลการทดสอบความแข็งจากเหล็กหล่อสีเทา ชุดที่ 2


ชิ้นตัวอย่าง	ค่าความแข็ง (HB 2.5/187.5)			ค่าเฉลี่ย
	1	2	3	
1	223	225	223	223.67
2	229	226	227	227.33
3	220	225	227	222

#### 4.7 การตรวจสอบจุลโครงสร้าง

ผลการตรวจสอบจุลโครงสร้างเหล็กหล่อสีเทา 2 ชุด ๆ ละ 42 ตัวอย่าง และเลือกมาแสดงเฉพาะบางตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 4.7.1 ถึง 4.7.20




รูปที่ 4.7.1 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกัลกรด กำลังขยาย X 100



รูปที่ 4.7.2 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกัลกรด กำลังขยาย X 100

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา

- เกล็ดกราไฟต์ (Graphite Flake) ประเภท B,D,E และ A , C เล็กน้อย




รูปที่ 4.7.3 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกันกรด 3 % Nital กำลังขยาย X 500

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ที่กำลังขยายสูง

- เกร็ดกราไฟต์
- โครงสร้างพื้นเป็นเพิร์ลไลท์ (Lamellar Pearlite) , เฟอไรต์อิสระ (Free Ferrite) และเหล็กฟอสไฟด์ (Steadite)



รูปที่ 4.7.4 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกันกรด กำล้างขยาย X 100



รูปที่ 4.7.5 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกันกรด กำล้างขยาย X 100

โครงสร้างจุลภาคของเห็ดถั่งห่อสีเทา


- เกร็ดคราไฟต์ ประเภท A, B, C และ D



รูปที่ 4.7.6 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกันกรด 3 % Nital กำลังขยาย X 500

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ที่กำลังขยายสูง

- เกิดคราไฟต์
- โครงสร้างพื้นเป็นเพิร์ลไลท์ (Lamellar Pearlite) ,เฟอร์ไรท์อิสระ (Free Ferrite) และเหล็กฟอสไฟต์ (Steadite)



รูปที่ 4.7.7 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกันกรด กำลังขยาย X 100

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กดีบุก


- เกิดคราไฟต์ ประเภท D , E และ A , C เล็กน้อย




รูปที่ 4.7.8 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกัดกรด 3 % Nital กำลังขยาย X 100

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา

- เกร็ดกราไฟต์
- โครงสร้างพื้นเป็นเพิร์ลไลต์ (Lamellar Pearlite) , เฟอไรต์อิสระ (Free Ferrite) และ เหล็กฟอสไฟด์ (Steadite)




รูปที่ 4.7.9 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกักกรด กำล้างขยาช X100



รูปที่ 4.7.10 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกักกรด กำล้างขยาช X 100

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา


-เกร็ดกราฟไฟต์ ประเภท A, B, C และ E เล็กน้อย




รูปที่ 4.7.11 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกัดกรด 3 % Nital กำลังขยาย X 100

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา

- เกิดกราไฟต์
- โครงสร้างพื้นเป็นเพิร์ลไลต์ (Lamellar Pearlite) , เฟอไรท์อิสระ (Free Ferrite) และ เหล็กฟอสไฟด์ (Steadite)



รูปที่ 4.7.12 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกัดกรด กำล้างขยาย X 100



รูปที่ 4.7.13 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกัดกรด กำล้างขยาย X 100

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา


- เกล็ดกราไฟต์ (Graphite Flake) ประเภท A, B, C, E และ D เล็กน้อย




รูปที่ 4.7.14 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกัดกรด 3 % Nital กำลังขยาย X 500

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ที่กำลังขยายสูง

- เกล็ดกราไฟต์
- โครงสร้างพื้นเป็นเพิร์ลไลท์ (Lamellar Pearlite) , เฟอไรต์อิสระ (Free Ferrite) และ  
เหล็กไฟไซด์ (Steadite)




รูปที่ 4.7.15 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกัดกรด กำลังขยาย X 100



รูปที่ 4.7.16 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกัดกรด กำลังขยาย X 100

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา

- เกล็ดกราฟไฟต์ ประเภท A, B, C, D และ E




รูปที่ 4.7.17 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกัดกรด 3% Nital กำลังขยาย X 500


โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ที่กำลังขยายสูง

- เกล็ดกราไฟต์

- โครงสร้างพื้นเป็นเพิร์ลไลท์ (Lamellar Pearlite) , เฟอไรต์อิสระ (Free Ferrite) และ  
เหล็กฟอสไฟต์ (Steadite)



รูปที่ 4.7.18 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกักกรด กำล้างขยาช X 100



รูปที่ 4.7.19 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกักกรด กำล้างขยาช X 100

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา

- เกิดลึกรรไฟต์ ประเภท A, B, C, D และ E



รูปที่ 4.7.20 ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อนกัดกรด 3% Nital กำลังขยาย X 500

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อสีเทา ที่กำลังขยายสูง

- เกล็ดกราไฟต์
- โครงสร้างพื้นเป็นเพิร์ลไลต์ (Lamellar Pearlite) , เฟอไรต์อิสระ (Free Ferrite) และ เหล็กฟอสไฟด์ (Steadite)

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาประเภทของเตาที่ใช้กับเหล็กหล่อ และการตรวจสอบจุลโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก. 536 - 2527 ผลการตรวจสอบจะได้ว่า เป็นเหล็กหล่อสีเทาที่มีเกล็ดกราไฟต์ (Graphite Flake) ประเภท A,B,C,D และ E ปนกันอยู่ในปริมาณที่ต่างกัน ดังแสดงในหัวข้อที่ 4.7 ซึ่งโครงสร้างของเหล็กหล่อที่ได้ประกอบด้วย เกล็ดกราไฟต์ มีโครงสร้างพื้นเป็นเพิร์ลไลท์ (Lamellar Pearlite), เฟอไรต์อิสระ (Free Ferrite) และเหล็กฟอสไฟด์ (Setadite)

การหาปริมาณของธาตุในเหล็กหล่อด้วย Spark Optical Emission Spectrometer มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญโดยเฉลี่ยดังนี้ 3.20 % C , 3.30 % Si , 0.305 % Mn , 0.155 % P และ 0.70 % S เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของอเมริกา ASTM A 159 - 72 ปรากฏว่า ปริมาณคาร์บอนและฟอสฟอรัสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณซิลิกอนและซัลเฟอร์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับปริมาณแมงกานีสต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

จากการทดสอบความต้านทานแรงดึงของเหล็กหล่อสีเทา จากชุดที่ 1 ได้แรงดึงสูงสุด 73850 N , ความต้านทานแรงดึงสูงสุด  $237 \text{ N/mm}^2$  , การยืดตัว 0.40 - 1.20 % จากชุดที่ 1 ได้แรงดึงสูงสุด 67550 N , ความต้านแรงดึงสูงสุด  $203 \text{ N/mm}^2$  , การยืดตัว 0.50 - 0.80 %

ความต้านทานต่อแรงกระแทกของเหล็กหล่อสีเทาที่มีค่า 2 จูล เมื่อพิจารณากับมาตรฐานจากตาราง ค.13 ค่าที่ได้จะต่ำกว่าความต้านทานต่อแรงกระแทกของเหล็กหล่อสีเทานี้ด้วย

ความแข็งบริเนลล์ของเหล็กหล่อสีเทาทั้ง 2 ชุด อยู่ในช่วง 212 HB - 276 HB ซึ่งอยู่ในช่วงที่กำหนดเมื่อพิจารณาจากตาราง ค.1.3

จากการตรวจสอบจุลโครงสร้าง คุณสมบัติทางกลและปริมาณของธาตุที่ผสมอยู่ในเหล็กหล่อจากโรงงานนี้ สรุปได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ของเหล็กหล่อสีเทา และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้สามารถนำเหล็กหล่อสีเทาที่ผลิตขึ้น ไปใช้งานให้เหมาะสม และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของเหล็กหล่อสีเทาต่อไป

## บรรณานุกรม

1. ดอกชูป พุทรมงคลและคณะ ,วัสดุช่าง ,สำนักพิมพ์พิทักษ์อักษร ,กรุงเทพฯ ,2534
2. ประเสริฐ มหาสารานนท์ ,วัสดุอุตสาหกรรม ,สำนักพิมพ์พิทักษ์อักษร ,กรุงเทพฯ ,2534
3. มนัส สติรจินดา ,เหล็กหล่อ ,พิมพ์ครั้งที่ 2 ,วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ,  
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,กรุงเทพฯ , 2533
4. มานพ ดันตระบัณฑิตย์ ,งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม ,พิมพ์ครั้งที่ 1 ,สมาคมส่งเสริม  
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ,เอช - เอน การพิมพ์ ,กรุงเทพฯ , 2531
5. หริส สุตะบุตร และเคนยิ จิยิอิวา ,หล่อโลหะ , KINMEI PRINTING CO.,LTD.,2517
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ,มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กหล่อสีเทา  
มอก.536 - 2527 , กระทรวงอุตสาหกรรม ,กรุงเทพฯ
7. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ,มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบแรง  
ดึง มอก. 244 เล่มที่ 4 ถึง 7 - 2525 , กระทรวงอุตสาหกรรม ,กรุงเทพฯ
8. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ,มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบ  
แรงกระแทก มอก. 244 เล่มที่ 8 - 2522 , กระทรวงอุตสาหกรรม ,กรุงเทพฯ
9. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ,มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 244 เล่ม  
1 ถึง 3 2520 , กระทรวงอุตสาหกรรม ,กรุงเทพฯ
10. ตำราจ อินเบน และ สุขชัย ประเสริฐกุล ,การทดสอบคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อ ที่ผลิต  
จากโรงงานในพื้นที่เมือง จังหวัดขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2530
11. Herman.W.Pollack ., Materials Science and Metallurgy ., Fourth Edition , Prentic - Hall  
Internal Editions.
12. Lawrence H. Van Vlack ., Elements of Materials Science and Engineering ,Fifth  
Edition USA, 1985
13. L.Bjerregard , K. Geels , B.Ottesen and M. Ruckert ., Metalog Guide , Struers , 1992
14. William D. Callister , JR ., Materials Science and Engineering , Second Edition , John  
Wiley & Sons , Inc ., USA , 1991
15. William F.Smith , Principles of Materials Science and Engineering , Second Edition,  
Singapore , 1990

## ภาคผนวก ก

### ก. อิทธิพลของธาตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมบัติทางกลของเหล็กหล่อ

เนื่องจากเหล็กหล่อมมีส่วนผสมของธาตุหลายชนิด ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติของเหล็กหล่อ เช่น สมบัติทางกลต่าง ๆ ความสามารถในการขึ้นรูป การเชื่อม และการตัดเฉือน เป็นต้น สำหรับเหล็กหล่อสีเทาที่มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ 5 ธาตุที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของเหล็กหล่อสีเทา ดังนี้

#### ก. 1. คาร์บอน (C)

เหล็กหล่อสีเทาเป็นเหล็กที่มีธาตุคาร์บอนผสมอยู่ในปริมาณที่สูง จึงเป็นธาตุที่สำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดต่อเหล็กสามารถอยู่ในเนื้อเหล็กได้ 2 รูปแบบ คือ รูปของกราไฟต์เป็นคาร์บอนอิสระ และอยู่ในรูปของสารประกอบกับเหล็ก เรียกว่าซีเมนต์ไต์ (Cementite) รูปแบบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากซิลิกอนที่ผสมอยู่ในเหล็ก

ปริมาณของธาตุคาร์บอนที่ผสมอยู่ในเหล็กจะมีผลทำให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยความแข็งแรงของเหล็กจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของคาร์บอนพร้อมกับการหลอมละลายของเหล็กลดลง ความแข็งแรงของเหล็กเป็นผลมาจากเหล็กคาร์ไบด์ที่แทรกอยู่ในเนื้อเหล็ก และมีปริมาณที่เปลี่ยนไปตามปริมาณของคาร์บอน คือ

คาร์บอน % .....	0.38	0.7	2.0
เหล็กคาร์ไบด์ % .....	5.0	10	30

เหล็กคาร์ไบด์ที่เกิดขึ้นจะมีผลทำให้การขัดตัวของเหล็กลดลง Reduction of Area ลดลงและทำให้ Impact Strength ลดลง และยังมีผลทำให้ความต้านทานไฟฟ้าในเหล็กเพิ่มขึ้น มีความหนาแน่นเพิ่มอีกด้วย

#### ก.2. ซิลิกอน (Si)

ซิลิกอนมีจุดหลอมเหลวที่ 1410 °C ซิลิกอนที่มีอยู่ในเนื้อเหล็กจะทำให้มี Yield Strength สูงขึ้น เกิดการแข็งเปราะขึ้นและมีผลทำให้คาร์บอนจับกับเหล็กกลายเป็นคาร์ไบด์ได้ยาก ซึ่งคาร์บอนจะแยกตัวออกมาเป็นกราไฟต์

#### ก.3. แมงกานีส (Mn)

แมงกานีสมีจุดหลอมเหลว 1244 °C แมงกานีสจะช่วยลดปริมาณซัลเฟอร์ในเหล็กโดยรวมตัวกับซัลเฟอร์อยู่ในรูปแมงกานีสซัลไฟด์ ทำให้เหล็กมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากแมงกานีสช่วยให้การทำให้เกิดคาร์ไบด์โดยรวมตัวกับเหล็กอยู่ในรูปแมงกานีสคาร์ไบด์ และยังช่วยเหล็กมีความสามารถในการรีดร้อนได้ง่ายขึ้นด้วย

#### ก.4. ซัลเฟอร์ (S)

ซัลเฟอร์มีจุดหลอมเหลว  $118^{\circ}\text{C}$  เมื่อผสมอยู่ในเหล็กจะรวมตัวอยู่ในรูปเหล็กซัลไฟด์ ซึ่งจะไม่ละลายในเนื้อเหล็กโครงสร้างนี้จะมีอุณหภูมิหลอมเหลวที่ ( $988^{\circ}\text{C}$ ) ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำมากก็ตาม เหล็กซัลไฟด์จะเกิดขึ้นในขณะที่สิ้นสุดการแข็งตัวและจะแทรกตัวอยู่ที่ขอบเกรน เมื่อนำเหล็กที่ได้ไปรีดร้อนหรือตีขึ้นรูปที่อุณหภูมิ  $1000 - 1200^{\circ}\text{C}$  จะทำให้เหล็กแตกหรือขาดจากกันซึ่งเรียกว่า Hot Shortness หรือ Red Shortness

เหล็กซัลไฟด์จะมีผลทำให้คุณสมบัติต่าง ๆ ของเหล็กลดลง เช่น Ductility , Plasticity และ ทำการเชื่อมได้ยาก ลดความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กลดลง

#### ก.5. ฟอสฟอรัส (P)


ฟอสฟอรัสมีจุดหลอมเหลว  $44^{\circ}\text{C}$  สามารถละลายในเหล็กได้ที่อุณหภูมิต่ำ ( $\alpha$ -iron) และอุณหภูมิสูง ( $\gamma$ -iron) ซึ่งอยู่ในรูปของ  $\text{Fe}_2\text{P}$  หรือ  $\text{Fe}_3\text{P}$  ถ้าปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งละลายอยู่ใน ( $\alpha$ -iron) จะมีผลทำให้ Tensile Strength และ Yield Strength ของเหล็กสูงขึ้นแต่ Ductility และ Plasticity กลับลดลง และจะลดลงมากขึ้นตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนในเหล็ก

## ภาคผนวก ข.


### ข. การทดสอบคุณสมบัติทางกลและการตรวจสอบจุดโครงสร้าง

#### ข.1. การทดสอบแรงดึง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 536 - 2577 สำหรับเหล็กหล่อสีเทา การเตรียมชิ้นทดสอบทำโดยการนำตัวอย่างน้ำเหล็กมาเทในแบบทรายเป็นชิ้นทดสอบรูปทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  $30 \pm 1.5$  มิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร แล้วนำมาขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงให้ได้รูปร่างดังแสดงในรูปที่ ข. 1 และตารางที่ ข.1 โดยปราศจากตำหนิใด ๆ เช่น ร่อง หรือรอยแตกร้าวต่าง ๆ ส่วนโค้งของบ่าต้องเรียบเมื่อได้ชิ้นทดสอบเรียบร้อยแล้วนำไปทดสอบตาม มอก. 244 เล่ม 4 - 2525 การทดสอบเหล็กกล้าโดยการดึง (ทั่วไป)



ชิ้นทดสอบแบบปลายเรียบ



ชิ้นทดสอบแบบปลายเกลียว

รูปที่ ข. 1. รูปร่างของชิ้นทดสอบแรงดึง


ตารางที่ ข.1. ขนาดของชิ้นทดสอบแรงดึง

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวส่วนขนาน	รัศมีป้า	แบบปลายเรียบ		แบบปลายเกลียว	
			เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวของส่วนที่ใช้จับ	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความยาวของส่วนที่ใช้จับ
d	ค่าสุด	ค่าสุด	$D_1$	ค่าสุด	$D_2$	ค่าสุด
$20 \pm 0.5$	55	$25^{+5}_0$	25	65	25	30


## ข.2. การทดสอบแรงกระแทก

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 244 เล่ม 8-2522 เป็นการทดสอบการกระแทกชาร์ปี รอยบากรูป B โดยการใช้ค้อนเหวี่ยงตีชิ้นทดสอบเพียงครั้งเดียวให้หักภายใต้การกำหนดลักษณะของชิ้นตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ ข.2.1 โดยตัดชิ้นทดสอบยาว 55 มิลลิเมตร หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 10 มิลลิเมตร ตรงกลางของความยาวทำให้เป็นรอยบากรูป B ลึก 5 มิลลิเมตร ตรงกันรอยบากเป็นรูปครึ่งวงกลม รัศมีความโค้ง 1 มิลลิเมตร และยึดแต่ละปลายให้แน่น แล้ววัดค่าพลังงานที่ชิ้นทดสอบได้รับ เมื่อชิ้นทดสอบหักขาดออกจากกัน ลักษณะการทดสอบการกระแทก ดังแสดงในรูปที่ ข.2.2



หน่วยเป็นมิลลิเมตร


รูปที่ ข.2.1 รูปร่างของชิ้นทดสอบการกระแทกชาร์ปี รอยบากรูป B



รูปที่ ข. 2.2 ลักษณะการทดสอบการกระแทก

### ข.3. การทดสอบความแข็ง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 244 เล่ม 2 - 2520 การทดสอบความแข็งบริเนลล์สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อคือการให้ลูกเหล็กทรงกลมแข็งกดด้วยแรงที่แน่นอนลง บนชิ้นงาน พื้นที่รอยกดและแรงที่ใช้นำมาคำนวณหาความแข็ง ลักษณะของการกด สัญลักษณ์และข้อกำหนด ดังแสดงในรูปที่ ข. 3 และตารางที่ ข. 3



รูปที่ ข. 3 ลักษณะของการทดสอบความแข็งบริเนลล์

ตารางที่ ข. 3 สัญลักษณ์และข้อกำหนด

หมายเลข	สัญลักษณ์	ข้อกำหนด
1	D	เส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกลมเหล็กกล้า เป็นมิลลิเมตร
2	P(F)	แรงกดเป็นนิวตัน (กิโลกรัมแรง)
3	d	เส้นผ่านศูนย์กลางของรอยบุ๋ม เป็นมิลลิเมตร
4	HB	ความแข็งบริเนลล์ $= \frac{0.102 \text{ แรงกด}}{\text{พื้นที่ตามผิวโค้งของรอยบุ๋ม}}$ (หรือ $= \frac{\text{แรงกด}}{\text{พื้นที่ตามผิวโค้งของรอยบุ๋ม}}$ เมื่อแรงกดเป็นกิโลกรัมแรง) $= \frac{0.204P}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$ (หรือ $= \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$ )
5	h	ความลึกของรอยบุ๋ม เป็นมิลลิเมตร

#### ข. 4 การตรวจสอบจุดโครงสร้าง

การตรวจสอบจุดโครงสร้างของโลหะ เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูขนาดรูปร่างของเกรน การกระจายของเฟส ซึ่งมีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมชิ้นตัวอย่างก่อน ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นหลักสำคัญ ได้แก่ การตัด (Cutting) ,การทำเรือน (Mounting) การเตรียมชิ้นตัวอย่างด้วยวิธีกล (Mechanical Preparation)

การตัดชิ้นตัวอย่างขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง หรือความแข็งของวัสดุที่จะตัดระนาบ ความเรียบและผิวที่มีการแปรรูปหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างน้อยที่สุดซึ่งสามารถหล่อเย็นด้วยน้ำขณะทำการตัด และการตัดนั้นจะต้องให้ได้ชิ้นตัวอย่างที่เป็นเสมือนตัวแทนของชิ้นตัวอย่างทั้งหมด

การทำเรือนหุ้มชิ้นงานด้วยเรซิน เพื่อความสะดวกในการจับถือ และการเตรียมชิ้นตัวอย่างในขั้นตอนต่างๆ โดยการทำ Hot Mounting เรซิน จะถูกอัดด้วยแรงกดสูงและความร้อน จนแข็งตัวรอบชิ้นตัวอย่าง

การขัดระนาบ (Plane Grinding , PG) เป็นขั้นตอนแรกในการขัดผิวชิ้นตัวอย่างเพื่อให้มีระนาบผิวที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด ซึ่งผงขัดที่ใช้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุที่เตรียม หลังจากนั้นจึงเป็นการขัดละเอียด (Fine - Grinding ,FG) เพื่อให้ได้ผิวเรียบ ขณะทำการขัดจะใช้น้ำ และสารหล่อเย็นตลอดเวลาเพื่อระบายความร้อนซึ่งมีผลต่อโครงสร้างของวัสดุ

การขัดมัน (Polishing) จะเหมือนกับการขัดละเอียด เพียงแต่ทำหน้าที่ขัดผิวที่เสียหายเนื่องจากขั้นตอนก่อนออกไป ผงขัดที่ใช้จะมีความละเอียดสูง ซึ่งมีการขัดมัน 2 แบบ คือ ขัดมันด้วยผงขัดเพชรและขัดด้วยผงขัดออกไซด์

เมื่อผ่านขั้นตอนการขัดมันแล้ว จึงนำชิ้นตัวอย่างไปกัดกรด โดยส่วนที่อ่อนจะถูกกัดกัดเป็นรอยลึก แล้วนำชิ้นตัวอย่างมาล้างด้วยน้ำกลั่นหรือแอลกอฮอล์ ต่อจากนั้นก็เป่าด้วยลมร้อน เสร็จแล้วจึงนำชิ้นตัวอย่างไปตรวจสอบจุลโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์ต่อไป

### ภาคผนวก ก.

#### ก.1 มาตรฐานเหล็กหล่อสีเทา

เนื่องจากเหล็กหล่อสีเทาเป็นเหล็กที่มีธาตุคาร์บอนผสมอยู่ในลักษณะที่แตกต่างกัน คุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจะขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้างหลักและรูปร่างของกราไฟต์ ดังนั้นจึงทำให้มาตรฐานของเหล็กหล่อสีเทามีหลายเกรดตามมาตรฐานต่าง ๆ ได้แบ่งชั้นคุณภาพของเหล็กหลอดังแสดงในตาราง ก.1.1

ตารางที่ ก.1.1 เหล็กหล่อสีเทาตามมาตรฐานต่าง ๆ

มาตรฐานอเมริกา (ASTM A 48 - 60 T)									
ชั้นคุณภาพ	20	25	30	35	40	45	50	60	
ความเค้นแรงดึง(ต่ำสูง)									
(1,000 lb/in <sup>2</sup> )	20	25	30	35	40	45	50	60	
(Ton/in <sup>2</sup> )	8.9	11.1	13.4	15.6	17.9	20.1	22.3	26.8	
(Kg/mm <sup>2</sup> )	14	17.5	21.1	24.6	28.2	31.7	35.1	42.2	
มาตรฐานรัสเซีย (GOST 1412)									
ชั้นคุณภาพ (SCH)	12-28	15-32	18-36	21-40	24-44	28-48	32-52	35-56	38-60
ความเค้นแรงดึง									
(ต่ำสูง) (Ton/in <sup>2</sup> )	7.6	9.5	11.4	13.3	15.2	17.8	20.3	22.2	24.1
(Kg/mm <sup>2</sup> )	12	15	18	21	24	28	32	35	38
(ตัวเลขที่ตามมาข้างหลังคือ ค่า Bending Stress เป็น Kg/mm <sup>2</sup> )									
มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS)									
ชั้นคุณภาพ (Fc)	10	15	20	25	30	35			
ความเค้นแรงดึง									
(ต่ำสูง) (Kg/mm <sup>2</sup> )	10	15	20	25	30	35			
มาตรฐานไทย									
ชั้นคุณภาพ (GCI)	100	150	200	250	300	350	400		
ความเค้นแรงดึง									
(ต่ำสูง) (Mpa)	98	147	196	245	294	343	395		
(Kg/mm <sup>2</sup> )	10	15	20	25	30	35	40		

มาตรฐานอังกฤษ (BS 1452 : 1961)							
ชั้นคุณภาพ	10	12	14	17	20	23	26
ความเค้นแรงดึง (ต่ำสูง) (Ton/in <sup>2</sup> )	10	12	14	17	20	23	26
(Kg/mm <sup>2</sup> )	15.7	18.9	22	26.8	31.5	36.2	41
มาตรฐานเยอรมัน (DIN 1691)							
ชั้นคุณภาพ (GGL)	10	15	20	25	30	35	40
ความเค้นแรงดึง (ต่ำสูง) (Ton/in <sup>2</sup> )	6.4	9.6	12.7	15.9	19	22.2	25.4
(Kg/mm <sup>2</sup> )	10	15	20	25	30	35	40
มาตรฐานฝรั่งเศส (AFNOR A 32-10)							
ชั้นคุณภาพ (Fi)	14	18	22	26	30		
ความเค้นแรงดึง (ต่ำสูง) (Ton/in <sup>2</sup> )	8.9	11.4	14	16.5	19		
(Kg/mm <sup>2</sup> )	14	18	22	26	30		

(จากเหล็กหล่อ, มนัส สติรจินดา, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ 2533)

ตารางที่ ก.1.2 แสดงส่วนผสมทางเคมีของเหล็กหล่อสีเทาตามมาตรฐาน ASTM A 159-72

Grade	C	Si	Mn	S (max)	P (max)	Approximate Carbon Equivalent
G 1800	3.40-3.70	2.80-2.30	0.50-0.80	0.15	0.25	4.25-4.5
G 2500	3.20-3.50	2.40-2.00	0.60-0.90	0.15	0.20	4.00-4.25
G 3000	3.10-3.40	2.30-1.90	0.60-0.90	0.15	0.15	3.90-4.15
G 3500	3.00-3.30	2.20-1.80	0.60-0.90	0.15	0.12	3.70-3.90
G 4000	3.00-3.30	2.10-1.80	0.70-1.00	0.15	0.10	3.70-3.90 (usually alloyed)

ภาคผนวก ง.ง. ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลจากทัตชัยโรงงาน อุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
อุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โรงหล่อจำพวกที่ 3 เป็นโรงงานที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนจึงจะ  
สามารถดำเนินการได้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เงิน/คนงาน : 2,600,000 บาท/ชาย 50 คน หญิง 0 คน

วัตถุดิบ และกำลังการผลิต : เหมเหล็ก 400 ตัน ,ถ่านไม้ 1,000 กระสอบ ,ถ่านโค้ก 30 ตัน

ผลิตภัณฑ์ : แผ่นโลหะ 60,000 ชิ้น ,เครื่องสีข้าว (สำเร็จรูปขนาดเล็ก) 200 เครื่อง ,คันไถเหล็ก 1,000 ตัน

ตารางที่ ค. 1.3 แสดงคุณสมบัติของเหล็กหล่อเทา

Summarized Data on Grey Cast Iron

Properties	Grade (B.S. 1452:1961)						
	10	12	14	17	20	23	26
Tensile strength (1.2 in. bar) (ton / in. <sup>2</sup> )	10	12	14	17	20	23	26
Transverse Strength modulus of rupture (ton / in. <sup>2</sup> )	19-24	22-26	25-29	29-32	32-36	36-41	40-45
Compression strength	approx. 40	approx. 40	approx. 50	approx. 50	approx. 65	up to 80	up to 80
Elastic modulus (approx.) in tension (lb. / in. <sup>2</sup> x 10 <sup>6</sup> )	11-15	12-16	14-17	16-19	17-21	18-20	18-22
Impact strength* (B.S. 1349) (ft.lb.)	6-10	6-10	6-12	10-17	12-23	18-35	18-35
Fatigue/tensile ratio	Varies from 0.35 to 0.47. Lower with higher strength						
Brinell hardness	160 to 300						
Torsion/tensile ratio (solid bar)	1.15 to 1.45						
Modulus of rigidity (lb./in. <sup>2</sup> )	3.35-0.38 of the modulus of elasticity in tension						
Shear strength/tensile ratio	Ratio varies from 1.10 to 1.5, the higher ratios being associated with lower strength iron						
Damping capacity	Decreases with increasing tensile strength						
Specific gravity	7.0 to 7.45						
Specific heat (cal/g deg C)	Varies between 0.11 to 0.13 at 100°C and 0.15 to 0.175 up to 1,000°C						
Coefficient of thermal expansion (per deg C)	Varies between $11 \times 10^{-6}$ and $14 \times 10^{-6}$ up to 600°C. rising with temperature						
Thermal conductivity (cal/cm s deg C)	Varies between 0.14 and 0.11. Increases with increasing graphite content; decreases with all alloy additions						
Electrical resistivity	Specific resistance varies from 50 to 100 microhms/cm cube and rises with temperature and graphite content						

\* Unnotched 0.798 inch diameter test piece tested in an Izod machine (From The Physical and Engineering Properties of Cast Iron)  
(จากเหล็กหล่อ, นนีส สิริจินดา, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, สมาคมกรมบริหารโลหกิจ, กรุงเทพฯ, 2523)

ตารางที่ 1.1.4 American Society for Testing and Material<sup>2</sup> ASTM.

American Society for Testing and Material<sup>2</sup> ASTM.

Cast iron	Structure	T.S. (ksi)	Y.S. (ksi)	% Elongation	Hardness BHN Range
Gray	Ferrite & pearlite	18			165
	Pearlite & ferrite	25			200
	Pearlite	30			215
	Fine pearlite	40			240
		Range	Range	Range	Range
Vermiculite graphite	Max 20% graph. in modular form	38-60	28-50	1-3	140-270
Ductile	Annealed ferrite	60	40	18	170
	Ferrite-pearlite	80	55	6	220
	Normalized pearlite	100	70	3	240
Malleable	Ferrite + tempered carbon	50/54	32/35	10/18	(max) 155
	Pearlite	60/105	40/90	1/10	150/320
	Annealed ferrite	50	32	10	(max) 155
High alloy	White iron				450-800
High alloy	Gray iron	20/30			100/250
High alloy	Ductile iron	55/60	28/30	6/20	120/275

\* Consult the ASTM, or SAE, Standards Manual for values to be used in design. The values are illustrative.

Source: SME Tool and Manufacturing Engineering Handbook, Vol. 3, 4<sup>th</sup> ed., Table 3-10, p. 3-13. By permission from the Society of Manufacturing Engineers.

(W10 Materials Science and Metallurgy, Herman W. Pollack, Prentice-Hall, International Editions.)

ตารางที่ 1.5 Designation, Minimum Designations, Minimum Mechanical Properties, Approximate Compositions, and Typical Applications for Various Gray, Nodular, and Malleable Cast Irons

Grade	UNS Number	Composition (wt%)			Matrix Structure	Mechanical Properties				Typical Applications
		C	Other			Tensile Strength		Yield Strength	Ductility	
			Si	Mn		ksi x 10 <sup>3</sup> (MPa)	ksi x 10 <sup>3</sup> (MPa)			
Gray Iron										
SAE G2500	F10003	3.3	2.2	0.7 Mn	Pearlite + ferrite	25 (173)	-	-	-	Engine blocks, brake drums
SAE G4000	F10008	3.2	2.0	0.8 Mn	Pearlite + ferrite	40(276)	-	-	-	Engine cylinders and pistons
Ductile (Nodular) Iron										
SATM A536 60-40-18	F32800				Ferrite	60 (414)	40 (276)	18		Valve and pump bodies
	F34800	3.3-3.8	2.0-2.8	0.05 Mg, <0.20 Ni, <0.10 Mo	Pearlite	100 (690)	70 (483)	3		High strength gears
120-90-02	F36200				Tempered martensite	120 (828)	90 (621)	2		Gears, rollers
Malleable Iron										
32510	F22200	2.3-2.7	1.0-1.75	<0.55 Mn	Ferrite	50(345)	32(224)	10		General
45006		2.4-2.7	1.25-1.55	<0.55 Mn	Ferrite + pearlite	65 (448)	45 (310)	6		engineering service at room and elevated temperatures

\* The balance of the composition is iron.

Source: Adapted from Metals Handbook: Properties and Selection: Irons and Steels, Vol. 1, 9<sup>th</sup> edition, Bantle, B. ed., American Society for Metals, 1978.